

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры № 1 (внесены изменения приказом руководителя организации от 12.11.2025 г. № 56-О

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта структурное подразделение МКДОУ "Росток" 1.2. Адрес объекта: Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральная 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание <u>1</u> этажей, <u>345,2</u> кв. м - часть здания <u>этажей (или на</u> этаже), кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 1900 кв. м
1.4. Год постройки здания 1965 последнего капитального ремонта 2015
1.3. дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу краткое
наименование) Структурное подразделение Муниципальное казённое дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Росток» п. Эстерло
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 186720, Республика Карелия, Лахденпохский район
п. Эстерло, ул. Центральная, д.16
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации
Лахденпохского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое)
образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха нарушениями
умственного развития -нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 24, вместимость, пропускная
спосооность30
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (железнологожный ролков).
3.2.1. расстояние до ооъекта от остановки транспорта 1 км
 3.2.2. время движения (пешком) мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером, нет
 Уписант в подражения и объекту: акустическая тактильная визуальная визуальная в подражения в по
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть пороги при входе в детский сад-есть (крыдьно дороги)

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН,	ВНД
	в том числе инвалиды: (указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"	
	(описание прилагается)	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	внд
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	внд
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	внд
6	с нарушениями умственного развития	внд

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	внд
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	внд
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	внд
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд
6	Система информации и связи (на всех зонах)	внд
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: временно недоступно - ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации
п/п		объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	организация альтернативной формы обслуживания

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт **(текущий<u>, капитальный</u>)**; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **20 г.** в рамках исполнения (наличие программы, плана)- **нет** 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации _____-

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование с Администрацией Лахденпохского муниципального района Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ , дата - нет **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Акта обследования объекта: N акта 3 от "11" ноября 2025 г.
 - <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
- <**> Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД временно недоступно.
- <***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

Основные структурно-функциональные зоны и элементы объектов социальной инфраструктуры

N п/п	Основные структурно- функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функциональн	о-планировочные элементы зоны (и их особенности)			
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1. Вход (входы) на тер	рриторию			
	зданию (участок)	1.2. Путь (пути) движен	ия на территории			
		1.3. Крыльцо (наружны	ie)			
		1.4. Пандус (наружный)				
		1.5. Автостоянка и парко	овка			
2	Вход (входы) в здание	2.1. Пандус (наружный)				
		2.2. Входная площадка (1	перед дверью)			
		2.3. Дверь (входная)				
		2.4. Тамбур				
		2.5.				
			ь, зона ожидания, галерея, балкон)			
	здания (в том числе пути эвакуации)	3.2. Пандус (внутри здания)				
		3.3. Дверь				
		3.4. Пути эвакуации (в	том числе зоны безопасности)			
		3.5.				
		3.6.				
4	Зона целевого назначения		а4.1. кабинетная форма обслуживания			
	здания (целевого посещения объекта)	1	и 4.2. зальная форма обслуживания			
		других МГН)	4.3. прилавочная форма обслуживания			
			4.4. форма обслуживания с перемещением по маршруту			
			4.5. кабина индивидуального обслуживания			
		Вариант II - места прило	жения труда			
		Вариант III - жилые помещения				
	_	5.1. Туалетная комната				
	помещения	5.2. Душевая/ванная комната				
		5.3. Бытовая комната (га	рдеробная)			
		6.1. Визуальные средства	a			
	объекте	6.2. Акустические средст	гва			
		6.3. Тактильные средства	a			

" 12 " ноября 2025г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инженерной и транспортной инфраструктур № 2

внесены изменения приказом руководителя организации от 12.11.2025 г. № 56-О

Лахде	нпохский муниципальный район	"12" ноября 2025 г.
п. Эс	терло	
	менование территориального разования Республики Карелия)	
1. Обш	цие сведения об объекте	
1.2. Ад 1.3. Св - отдел - часть - налич 1.4. Го, 1.5. Да 1.6. На _Муни 1.7. Ю	именование (вид) объекта структурное подразделение МКД прес объекта: Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральне едения о размещении объекта: пъно стоящее здание	ая 16 кв. м; кв. м; кв. м. ьного ремонта, капитального наименование согласно Уставу, краткое наименование е детский сад «Росток» п. Эстерло
-	актеристика деятельности организации на объекте	
	нительная информация: воспитательные функции.	
	гояние доступности объекта	
	уть следования к объекту пассажирским транспортом (опис	ать маршрут движения с использованием пассажирског
	орта) - нет	
3.2. Пу 3.2.1. р 3.2.2. в 3.2.3. н 3.2.4. п 3.2.5. и 3.2.6. п Их обу	ие адаптированного пассажирского транспорта к объекту в тъ к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорасстояние до объекта от остановки транспорта 1 км время движения (пешком) 25 мин.; наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; на перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигинформация на пути следования к объекту: акустическая, такти перепады высоты на пути: есть крыльцо, пороги при входе в дастройство для инвалидов на коляске: нет отанизация доступности объекта для инвалидов - форма обслу	рта: ; ет нализацией, таймером; нет; ильная, визуальная; нет; етский сад
N π/π	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: (указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)	внд
2	передвигающиеся на креслах-колясках	внд

ВНД

внд

ВНД

ДУ

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с нарушениями умственного развития

с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

3

4

5

6

N	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в		ıe
п/п		том числе для основных категорий инвалидов <**>	N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	внд		
2	Вход (входы) в здание	внд		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	внд		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	внд		
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	внд		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	внд		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ВНД Требуется финансирование и капитальный ремонт здания и всех подходов к нему

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	1	организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	•	организация альтернативной формы обслуживания

в рамках исполнения		нет	
(указывается на	именование до	кумента: прог	траммы, плана)
4.3. Ожидаемый результа		•	
работ по адаптации -нет		-	
Оценка результата испо	лнения прогр	аммы, плана	и (по состоянию
доступности)			
4.4. Для принятия решени	я требуется, не	е требуется (н	ужное подчеркнуть): требуется
4.4.1. согласование на ком	иссии	да	
	(наименован	ние комиссии	по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среди
жизнедеятельности для инва	лидов и други:	х МГ)	

4.4.2. coi	гласовани	ие работ с надзо	рными орг	анами (1	в сфере проект	гирования и стр	оителн	ства, арх	итектуры, охраны
памятников, д	ругое - уг	казать)		`				, 1	71 / 1
		вание работ с отде	лом архите	ктуры и	строительства				
		спертиза; разрабо							
		вышестоящей орг							
		общественными с							
Имеется зак	- слючение	 : vполномоченной	организани	и о сост	оянии лоступно	 ости объекта (на	именов	ание локу	мента и выдавшей
его организаці			F		7,1 3				, , , , , , ,
	, , , , , , ,	нет							
	4.5.	Информация	может	быть	размещена	(обновлена)	на	сайте	Лахденпохского
района		1 1			1	,			, ,
	(наим	енование сайта, п	ортала)						
5. Особые отм	етки								
	ЖЕНИЯ: аты обсла	: едования:							
		рилегающей к объ	екту на 1	П					
				,1.					
	 Входа (входов) в здание на 5 л. Путей движения в здании на 5 л. Зоны целевого назначения объекта на 6 л. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л. Системы информации (и связи) на объекте на нет. Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 1 л. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 								
					гна 1 п				
						с объекту)			
Apjio	(2 10 11.		шт ттф орт	-		(00 26 117)			
Руководите	ль комис								
т уповодите.	(Долж		(Подпись)						
	V 1	, ,							
Члены коми					 				
	(Должн	ость, ФИО) (П	одпись)						
	(Должн	ость, ФИО) (П	одпись)						
В том числе									
		OTT O ALLIE IN							
представите									
организаций			(Подпись)						
	(до.	лжность, ФИО)	(подпись)						
	(До.	лжность, ФИО)	(Подпись)						
	* '	,							
представите		изации, располож		ъекте _					
	(До.	лжность, ФИО)	(11одпись)						
	(До.	лжность, ФИО)	(Подпись)						

Приложение 1 к Акту обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур от "__" ___ 20__ г. № ____

І. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Структурное подразделение МКДОУ «Росток», Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральная 16

	II					Наличие элемента	Фактическое	Выявленные нар	
<u>№</u> п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	есть/нет	№ на плане	фото	состояние (в т.ч. результаты замеров)	Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категори я)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	территорию	ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1. СП 136.13330. 2012	есть	1		Калитка сетчатая, доводчика нет, нет пандуса, размер 0.9 м.	Не соответствует	К
1.2	Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН,	не допускается применять на путях движения МГН	п. 4.1.2 СП 59.13330.201 2, п. 5.1.2 СП 59.13330.201	нет	-	-	-	Не соответствует	K,O,C

1.2													
1.2.1	Маршрут движения	ровный, без зазоров, предотвращающий скольжение	п. 4.1.11 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.11 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У				
1.2.2	Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами	не более 0,01 м	п. 4.1.11 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.11 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г,				
1.2.3	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п. 4.1.7 СП 59.13330.20 12, п.5.1.7 СП 59.13330.20 16	есть	4		Тротуаров нет	Не соответствует	К				
1.2.4	Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.20 12, п.5.1.7 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	-	Не соответствует	К				
1.2.5	Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть	не более 0,015 м	п. 4.1.8 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.3 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	-	-Не соответствует	К,О				
1.2.6	Система средств информационно й поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.2 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	Система средств информационной поддержки отсутствует	Не соответствует	Κ,Ο,C,Γ, У				
1.2.7	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 4.3.1 СП 59.13330.20 12, п. 5.3.1 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	отсутствует	Не соответствует	К,О				

1.2.8	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - навесом; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330. 2016, п. 5.12 СП 136.13330. 2012	нет	-	-	Скамейки отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.3	Если лестница оп		о пункты 1.3	1 - 1		ерритории (не на входной гру л лить, оставив п. 1.3.	nne).		
1.3	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	-	Лестница на прилегающей территории отсутствует.	Не соответствует	O,C
1.3.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 4.1.14 СП 59.13330.20 12	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	O,C
1.3.2	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м	п. 4.1.12 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С,Г,У
1.3.3	Ширина проступи лестниц	0,35 — 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	O,C
1.3.4	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	O,C
1.3.5	Форма и размеры ступеней	одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	O,C

	Поверхность ступеней	имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С,Г,У
1.3.7	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	С
138	Предупреждающ ие тактильно- контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	С
1.4	Если пандус отсу		<i>пункты 1.4.1</i> -	гающе - 1.4.7 у	й тер _і далип	ритории (не на входной группо пь, оставив п. 1.4.	e).		
1.4	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-		Пандус на прилегающей территории отсутствует.	Не соответствует	O,C
1141	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.2	Поручни пандуса	- оборудованы с обеих сторон; - непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	K,O

			п. 4.1.15 СП						
1.4.3	Расстояние между поручнями пандуса	от 0,9 м до 1,0 м	59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	K
1.4.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса	не более 1:20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 х 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К
1.4.7	пандуса	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О,С
1.5	Автостоянка и па				1			•	
1.5.1	На автостоянках и парковках следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для автотранспорта инвалида, в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на коляске	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330. 2012, п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016	есть	5		Отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г, У

1.5.2	Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330. 2012, п. 5.2.1 СП 59.13330. 2016 ГОСТ Р 52289 ГОСТ 12.4.026	есть	5	Отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г, У
1.5.3	Размер доступного парковочного места для автотранспорта инвалида на коляске	6,0 х 3,6 м	п. 4.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 5.2.4 СП 59.13330. 2016	есть	5	Отсутствует	Не соответствует	К
1.5.4		не далее 50 м от входов в общественные здания		есть	5	Отсутствует	Не соответствует	K,O,C

№ π/π	Наименование функционально- планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию		Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории		Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)		Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)		Капитальный ремонт

1.5	Автостоянка и парковка		Капитальный ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
	пункту 3.4 Акта обследования)	N на плане	N фото	(вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования	
1	2	3	4	5	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К.О)	1,4,5	1,4,5	Капитальный ремонт	

Комментарий к заключенин	o:
--------------------------	----

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2 к Акту обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур от "__" ___ 20__ г. № ____

І. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Структурное подразделение МКДОУ «Росток» Лахденпохский район, п. Эстерло ул. Центральная 16

	Наупусугарачуга					Наличие элемента	Фактическое	Выявленные нар и замечан	-
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	I Норматив	Ссылка на норматив	есть/нет	№ на плане	фото	состояние (в т.ч. результаты замеров)	Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категори я)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.1	Лестница (наружная) Если лестница отсутствует – необходимо пункты 2.1.1 – 2.1.10 удалить, оставив п. 2.1 Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 1.3											
2.1	Лестница (наружная)	-	-	нет	-	-	-	Не соответствует	O,C			
2.1.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	ГОСТ 51261-99	Есть	-	-	Не соответствуют	Не соответствует	O,C			
2.1.2	Высота поручней лестницы	0,9 м	п. 5.1.2 СП 59.13330.20 12, п. 5.3.4 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	-	Не соответствует	O,C			
	Лестничный поручень	имеет участок, выходящий за пределы длины лестничного марша вверху как минимум на 0,3 м и внизу как минимум на 0,3 м.	п. 5.1.2 СП 59.13330.20 12, п. 5.3.3 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	-	Не соответствует	O,C			
	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	0			
2.1.5	Ширина проступи лестниц	0,35 — 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	O,C			
2.1.6	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	O,C			

2.1.7	Форма и размеры ступеней.	Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	Каменные, не соответствуют	Не соответствует	O,C
2.1.8	Поверхность ступеней	имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012	Нет	-	-	-	Не соответствует	О,С,Г,У
2.1.9	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	С
2.1.10	Предупреждающ ие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей		п. 5.1.10 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	С
2.1.	Лестница	продублирована пандусом или подъемным устройством	п.4.1.14 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
2.2		ий) гтствует – необходимо г тся – необходимо удалиг		- 2.2.7	удали	ть, оставив п. 2.2.			
2.2	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	-	Пандус на прилегающей территории отсутствует.	-	O,C

2.2.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15, 5.1.2 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16, ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон Непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15, п. 5.1.2 СП 59. 13330.2012,	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
2.2.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса.	- не более 1:20 (5%); - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций	п. 4.1.14 СП 59. 13330.2012, п. 6.1.12 СП 59. 13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 х 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
2.2.7	Поверхность пандуса.	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	K,O,C

	1	1	1				i		
	аппарелей	не допускается на объекте.	п. 6.1.2 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.3	Входная площадь	ка (перед дверью)							
2.3.1	Входная площадка при входах, доступных МГН,	имеет навес, водоотвод	п. 5.1.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.20 16	Есть	2	2	Входная площадка соответствует параметрам	Соответствует	К,О,С, Г,У
232	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%	п. 5.1.3 СП 59.13330.20 12, п. 6.1.4 СП 59.13330.20 16	Есть	2		Входная площадка соответствует параметрам	Соответствует	К,О,С, Г,У
1	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 м х 2,2 м; - без пандуса не менее 1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.20 12, п. 6.1.4 СП 59.13330.20 16	Есть	2		без пандуса не менее 1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1,85 м.	Не соответствует	К,О
2.4	Дверь (входная)		-		•				
2.4.1		хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их доступность	п. 5.1.6 СП 59.13330. 2012, п. 6.1.7 СП 59.13330. 2016	Есть	2		Не имеют символ	Не соответствует	Κ,Ο,C,Γ, y
2.4.2	Ширина входной двери	не менее 0,9 м	п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012, п. 6.1.5 СП 59. 13330.2016	Есть	2		менее 0,9 м	Не Соответствует	К

	Высота порога входной двери	не более 0, 014 м	п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012, п. 6.1.5 СП 59. 13330.2016	есть	2		Порог более 0.014	Не соответствует	К
2.4.4	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м от поверхности пути движения - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	п. 5.1.5 СП 59.13330. 2012 п. 6.1.6 СП 59. 13330.2016	Нет	-	•	отсутствует	Не соответствует	С
2.5	Тамбур								
	Поверхность покрытий тамбура	твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.	п. 5.1.3 СП 59.13330.20 12, п. 6.1.4 СП 59. 13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У

2.5.2	Глубина тамбуров	п. 5.1.7 СП						
	и тамбур -	59.13330.						
	шлюзов при	2012						
	одностороннем							
	открывании							
	дверей не менее							
	2,3 при ширине не							
	менее 1,5м.							
	При глубине							
	тамбура от 1,5 м							
	до 1,8 м (при							
	реконструкции)							
	его ширина не							
	менее 2,0 м							
		п. 6.1.8 СП	Нет	_	_	-	Не соответствует	К
	Глубина тамбуров наличие.	59.13330.20	1101					
	и тамоур-шлюзов	16						
	при прямом							
	движении и							
	одностороннем							
	открывании							
	дверей не менее							
	2,45 м при							
	ширине не менее							
	1,6 м.							
	При глубине							
	тамбура от 1,8 м							
	до 1,5 м (при							
	реконструкции)							
	его ширина не							
	менее 2,3 м.							

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1	Крыльцо (наружное)		Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)		Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)		Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)		Капитальный ремонт

2.5	Тамбур		Капитальный ремонт
ОБЩИ	ІЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
	пункту 3.4 Акта обследования)	N на плане	N фото	(вид работы) <**> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования	
1	2	3	4	5	
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О)	2		Капитальный ремонт	

Комментарий	К	заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур от " " 20 г. №

І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Структурное подразделение МКДОУ «Росток» Лахденпохский район, п. Эстерло ул. Центральная 16

						Наличие элемента	Фактическое	Выявленные нар и замечани	-
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	есть/нет	№ на плане	фото	состояние (в т.ч. результаты замеров)	Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категори я)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслужи При описании данной функц				наиме	гнования кабинетов.			
4.1.1	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330. 2012, п. 8.1.3 СП 59.13330. 2016		-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016		-	-	-	Не соответствует	К,О,С

4.1.4	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	59.13330.		-	-	-	Не соответствует	К,О
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016		-	-	-	Не соответствует	K
4.1.6	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслахколясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330. 2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.201		-	-	-	Не соответствует	К
4.2	Зальная форма обслужива	ния (описание а	ктового зала и	т.п.)					•
12	Зальная форма обслуживания	٠	-	Нет	-	-	Зальная форма обслуживания не представлена в учреждении.	-	O,C
14/1	Ширина дверного проема	е 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
14/	Высота дверного порога не более	е 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	K,O,C

	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.2 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
4.3	Прилавочная фор	ма обслуживания	_					_	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	Нет	-	-	Прилавочная форма обслуживания не представлена в учреждении.	-	К
4.3.1	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	п. 7.1.9 СП 59.13330. 2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	K
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	Нет	-	-	Форма обслуживания с перемещением по маршруту не представлена в учреждении.	Не соответствует	Κ,Ο,C,Γ, Υ
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	-	-	Нет	-	-	Кабина индивидуального обслуживания не представлена в учреждении.	Не соответствует	К,О,С,Г, У
4.6	Менеджмент объ	екта по обеспечению дос	ступности усл	уг.					
4.6.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	наличие.	Ст. 15 Федерально го закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У

4.6.2	Организация инструктирован ия или обучения сотрудников, предоставляющи Н х услуги населению, по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов	Наличие.	п. 3 приказа Министерст ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	Нет	-	X	-	Не соответствует	Κ,Ο,C,Γ, У
4.6.3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского	Іаличие.	п. 5 приказа Министерст ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	Нет	-	X	-	Не соответствует	Γ

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания		Капитальный ремонт	
4.2	Зальная форма обслуживания		Капитальный ремонт	
ОБЩИ	ИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.		

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к	Прило	ожение	Рекомендации по адаптации
	пункту 3.4 Акта обследования)	N на плане	N фото	(вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-	Капитальный ремонт

К	омментари	ій к	заключению:
Τ/	Ommonitable	uri iv	Juight Terring.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5 к Акту обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур от "__" ____ 20__ г. № ____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Структурное подразделение МКДОУ «Росток» п. Эстерло ул. Центральная 16

	Наименование					Наличие элемента	Фактическое	Выявленные нар и замечані	
№ п/п	№ функционально-	Норматив	Ссылка на норматив	есть/нет	№ на плане	фото	состояние (в т.ч. результаты замеров)	Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категори я)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.3 СП 59.13330. 2012		21		менее 0,9 м	Не соо тветствует	K
5.1.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016		21		более 0,014 м	Не соответствует	К,О
5.1.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016		-	-	-	Не соответствует	К,О

5.1.4	Размеры санитарно- гигиенического помещения	универсальной кабины не менее: ширина — 2,2 м, глубина — 2,25 м. Размеры доступной кабины в общей уборной не менее: ширина — 1,65 м, глубина — 1,8 м Размеры доступной кабины в общественной уборной не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2	л. 6.3.3 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
5.1.5	В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	не менее 0,75 м шириной не менее 0,8 м	п. 5.3.3 СП 59.13330. 2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.201	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.6	В кабине рядом с унитазом предусмотрены	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.201	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.7	В кабине имеется свободное пространство для разворота креслаколяски	диаметром не менее 1,4 м	п. 5.3.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.201	Нет	-	-	-	Не соответствует	К

5.1.8	У унитаза установлены поручни (один или оба из них являются откидными)	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.201	Нет	-	-	-	Не соответствует	K,O
5.1.9	У раковины установлены поручни	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.201	Нет	-	-	-	Не соответствует	0
5.1.10	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин должны быть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м У дверей доступных санитарно-гигиенических помещений предусмотрены со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефнографическим и рельефноточечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.	Наличие.	п. 5.3.6 СП 59.13330. 2012 п. 6.3.6 СП 59.13330. 2016	Нет	-		-	Не соответствует	K,O,C

	Доступные для МГН санитарно- бытовые кабины	оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного	п. 5.3.6 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.6 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.12	Оборудованы водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности — с автоматическими или сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается	дежурного персонала Наличие.	п. 5.3.9 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.9 СП 59.13330. 2016	Нет	•	-	-	Не соответствует	O
5.2	Душевая/ванная ко	омната							
5.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.3.3 СП 59.13330. 2012	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
5.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.2.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	K.O
	Размеры душевой кабины, ванной комнаты	1,8 м х 1,8 м	п. 6.3.7 СП 59. 13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К

5.2.5	Габариты поддона (трапа)	не менее 0,9 х 1,5 м	п. 6.3.7 СП 59. 13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
5.2.6	Оборудование	от уровня поддона Ручной душ Настенные поружни	6 n 5 4 1	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.2.7		На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола.		Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
1 5 4	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	Нет	-	-	Бытовая комната не оборудована.	-	К,О

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната.		Капитальный ремонт
ОБЩИ	IE требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к	Прило	эжение	Рекомендации по адаптации
	пункту 3.4 Акта обследования)	N на плане	N фото	(вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания	ДУ (К,О)			Капитальный ремонт

(в том числе путей эвакуации)				
-------------------------------	--	--	--	--

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6 к Акту обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур от "__" ____ 20__ г. № ____

І. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Структурное подразделение МКДОУ «Росток» Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральная 16 (наименование объекта, адрес)

	Наименование функционально- планировочного элемента						Наличие элемента	Фактическое состояние	Выявленные и замеч	1.
№ п/п		Норматив	Ссылка на норматив	есть/нет	№ на	плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустич В данном разделе пред доступности есть в др	ставлено общее со	стояние инфор				доступности для инвалидов. Описа	ние отдельных элемен	пов информацио	рнной
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.20 12 ГОСТ Р 52872-2012.	Нет	-		-		Не соответствует	К,О,С,Γ,

6.1.2	Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330. 2012, п. 6.5.2 СП 59.13330.201	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Γ,
6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	пола Отсутствие бликования, слепящего освещения Информация	6.5.4, 6.5.6, 8.3.3 СП 59.	Нет	-	-	_	Не соответствует	Κ,Ο,C,Γ, Υ
	рельефно-точечного шрифта Брайля размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от	- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); -перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с	п. 6.5.9 СП 59.13330.201 6	Нет	-	-	_	Не соответствует	C

6.1.5	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Наличие.	п. 10.2.11 СП 136.13330.20 12	Нет	-	-	-	Не соответствует	С
6.1.6	инвалидов элементы злания и		п. 5.5.1 СП 59.13330. 2012, ГОСТ Р 52131-2003		-	-	_	Не соответствует	К,О,С,Г

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.		Текущий ремонт
ОБШ к зон	ЦИЕ требования не	Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности <*> (к	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид	
функциональной зоны	пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	N на плане	N фото	работы) <**> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования объекта инфраструктуры	
1	2	3	4	5	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт	

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.