



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры № 1
(внесены изменения приказом руководителя организации от 12.11.2025 г. № 56-О

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **структурное подразделение МКДОУ "Росток"**
1.2. Адрес объекта: **Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральная 16**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 345,2 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 1900 кв. м
1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта 2015
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Структурное подразделение Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росток» п. Эстерло**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **186720, Республика Карелия, Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральная, д.16**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации Лахденпохского муниципального района**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое)
образование
2.2. Виды оказываемых услуг образовательные
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития **-нет**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 24, вместимость, пропускная способность 30
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (железнодорожный вокзал):
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1 км.
3.2.2. время движения (пешком) 25 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером- **нет**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная **-нет**
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть пороги при входе в детский сад- **есть (крыльцо, пороги)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: <i>(указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: временно недоступно - **ВНД**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (**текущий, капитальный**); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 20 г. в рамках исполнения (наличие программы, плана)- **нет**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __ -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с **Администрацией Лахденпохского муниципального района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ, дата - **нет**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 3 от "11" ноября 2025 г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Основные структурно-функциональные зоны и элементы объектов социальной инфраструктуры

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1. Вход (входы) на территорию
		1.2. Путь (пути) движения на территории
		1.3. Крыльцо (наружные)
		1.4. Пандус (наружный)
		1.5. Автостоянка и парковка
2	Вход (входы) в здание	2.1. Пандус (наружный)
		2.2. Входная площадка (перед дверью)
		2.3. Дверь (входная)
		2.4. Тамбур
		2.5.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
		3.2. Пандус (внутри здания)
		3.3. Дверь
		3.4. Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)
		3.5.
		3.6.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I - зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН) 4.1. кабинетная форма обслуживания 4.2. зальная форма обслуживания 4.3. прилавочная форма обслуживания 4.4. форма обслуживания с перемещением по маршруту 4.5. кабина индивидуального обслуживания
		Вариант II - места приложения труда
		Вариант III - жилые помещения
5	Санитарно-гигиенические помещения	5.1. Туалетная комната
		5.2. Душевая/ванная комната
		5.3. Бытовая комната (гардеробная)
6	Система информации на объекте	6.1. Визуальные средства
		6.2. Акустические средства
		6.3. Тактильные средства

"_12_" ноября 2025г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инженерной и транспортной
инфраструктур № 2

внесены изменения приказом руководителя организации от 12.11.2025 г. № 56-О

Лахденпохский муниципальный район
п. Эстерло

"12" ноября 2025 г.

(Наименование территориального
образования Республики Карелия)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **структурное подразделение МКДОУ "Росток"**

1.2. Адрес объекта: Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральная 16_.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____ 1 _____ этажей, _____ 345,2 _____ кв. м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ 1900 _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания _____ 1965 _____, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)

_____ Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росток» п. Эстерло_.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 186720, Республика Карелия, Лахденпохский район, _____ п.
Эстерло, ул. Центральная, д.16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : воспитательные функции.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - **нет**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет** _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 1 км. _____;

3.2.2. время движения (пешком) _____ 25 _____ мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; **нет**

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть крыльцо, пороги при входе в детский сад

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - **форма обслуживания.**

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: (указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" (описание прилагается)	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		
2	Вход (входы) в здание	ВНД		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ВНД
Требуется финансирование и капитальный ремонт здания и всех подходов к нему

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____ **нет**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **-нет**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется

4.4.1. согласование на комиссии _____ **да** _____

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

нет согласование работ с отделом архитектуры и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **требуется**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **требуется**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет ;

4.4.6. другое да

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте Лахденпохского района
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту, на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 5 л.

3. Путей движения в здании на 5 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 6 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на нет.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель комиссии
(Должность, ФИО) (Подпись)

Члены комиссии:
(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
(Должность, ФИО) (Подпись)

(Должность, ФИО) (Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Структурное подразделение МКДОУ «Росток», Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральная 16

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категори я)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Вход (входы) на территорию	ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1. СП 136.13330. 2012	есть	1		Калитка сетчатая, доводчика нет, нет пандуса, размер 0.9 м.	Не соответствует	К
1.2	Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН,	не допускается применять на путях движения МГН	п. 4.1.2 СП 59.13330.201 2, п. 5.1.2 СП 59.13330.201 6	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С

1.2	Путь (пути) движения на территории								
1.2.1	Маршрут движения	ровный, без зазоров, предотвращающий скольжение	п. 4.1.11 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.11 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У
1.2.2	Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами	не более 0,01 м	п. 4.1.11 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.11 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У
1.2.3	Ширина доступного маршрута движения	не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)	п. 4.1.7 СП 59.13330.20 12, п.5.1.7 СП 59.13330.20 16	есть	4		Тротуаров нет	Не соответствует	К
1.2.4	Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках	не более 5%	п. 4.1.7 СП 59.13330.20 12, п.5.1.7 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	-	Не соответствует	К
1.2.5	Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть	не более 0,015 м	п. 4.1.8 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.3 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	-	-Не соответствует	К,О
1.2.6	Система средств информационно й поддержки	обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН	п. 5.1.2 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	Система средств информационной поддержки отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г, У
1.2.7	На основных путях движения людей	предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха	п. 4.3.1 СП 59.13330.20 12, п. 5.3.1 СП 59.13330.20 16	нет	-	-	отсутствует	Не соответствует	К,О

1.2.8	Скамейки для инвалидов	- с опорой для спины; подлокотником; - навесом; - местом для кресел-колясок.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2016, п. 5.12 СП 136.13330.2012	нет	-	-	Скамейки отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.3	Лестница (наружная) <i>Описывается лестница, которая располагается на прилегающей территории (не на входной группе).</i> <i>Если лестница отсутствует – необходимо пункты 1.3.1 – 1.3.7 удалить, оставив п. 1.3.</i> <i>Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 1.3</i>								
1.3	Лестница (наружная)	-	-	Нет	-	-	Лестница на прилегающей территории отсутствует.	Не соответствует	О,С
1.3.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
1.3.2	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С,Г,У
1.3.3	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
1.3.4	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С
1.3.5	Форма и размеры ступеней	одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С

1.3.6	Поверхность ступеней	имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	О,С,Г,У
1.3.7	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	С
1.3.8	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	С
1.4	Пандус (наружный) <i>Описывается пандус, который располагается на прилегающей территории (не на входной группе).</i> <i>Если пандус отсутствует – необходимо пункты 1.4.1 – 1.4.7 удалить, оставив п. 1.4.</i> <i>Если пандус имеется – необходимо удалить п. 1.4</i>								
1.4	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	-	Пандус на прилегающей территории отсутствует.	Не соответствует	О,С
1.4.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.2	Поручни пандуса	- оборудованы с обеих сторон; - непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О

1.4.3	Расстояние между поручнями пандуса	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К
1.4.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса	не более 1:20 (5%)	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О
1.4.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 х 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К
1.4.7	Поверхность пандуса	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Отсутствуют	Не соответствует	К,О,С
1.5	Автостоянка и парковка								
1.5.1	На автостоянках и парковках следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для автотранспорта инвалида, в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на коляске	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	есть	5		Отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г,У

1.5.2	Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)	Наличие.	п. 4.2.1 СП 59.13330.2012, п. 5.2.1 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 52289 ГОСТ 12.4.026	есть	5		Отсутствует	Не соответствует	К,О,С,Г, У
1.5.3	Размер доступного парковочного места для автотранспорта инвалида на коляске	6,0 x 3,6 м	п. 4.2.4 СП 59.13330.2012, п. 5.2.4 СП 59.13330.2016	есть	5		Отсутствует	Не соответствует	К
1.5.4	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов	не далее 50 м от входов в общественные здания	п. 4.2.2 СП 59.13330.2012, п. 5.2.2 СП 59.13330.2016	есть	5		Отсутствует	Не соответствует	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию		Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории		Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)		Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)		Капитальный ремонт

1.5	Автостоянка и парковка		Капитальный ремонт
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К.О)	1,4,5	1,4,5	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " __ " _____ 20__ г. № ____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Структурное подразделение МКДОУ «Росток» Лахденпохский район, п. Эстерло ул. Центральная 16

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категори я)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.1	Лестница (наружная) Если лестница отсутствует – необходимо пункты 2.1.1 – 2.1.10 удалить, оставив п. 2.1 Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 1.3								
2.1	Лестница (наружная)	-	-	нет	-	-	-	Не соответствует	O,C
2.1.1	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.1.2 СП 59.13330.20 12, п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99	Есть	-	-	Не соответствуют	Не соответствует	O,C
2.1.2	Высота поручней лестницы	0,9 м	п. 5.1.2 СП 59.13330.20 12, п. 5.3.4 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	-	Не соответствует	O,C
2.1.3	Лестничный поручень	имеет участок, выходящий за пределы длины лестничного марша вверх как минимум на 0,3 м и вниз как минимум на 0,3 м.	п. 5.1.2 СП 59.13330.20 12, п. 5.3.3 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	-	Не соответствует	O,C
2.1.4	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	O
2.1.5	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	O,C
2.1.6	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.20 12, п. 5.1.12 СП 59.13330.20 16	Нет	-	-	-	Не соответствует	O,C

2.1.7	Форма и размеры ступеней.	Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Каменные, не соответствуют	Не соответствует	О,С
2.1.8	Поверхность ступеней	имеет антискользящее покрытие и шероховата.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	-	Не соответствует	О,С,Г,У
2.1.9	Проступи краевых ступеней лестничных маршей	имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	С
2.1.10	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей	глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	п. 5.1.10 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	С
2.1.11	Лестница	продублирована пандусом или подъемным устройством	п.4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
2.2	Пандус (наружный) Если пандус отсутствует – необходимо пункты 2.2.1 – 2.2.7 удалить, оставив п. 2.2. Если пандус имеется – необходимо удалить п. 2.2								
2.2	Пандус (наружный)	-	-	Нет	-	-	Пандус на прилегающей территории отсутствует.	-	О,С

2.2.1	Ограждения с поручнями	на высоте: - 0,9 м (+/- 0,03 м); - 0,7 м (+/- 0,03 м).	п. 4.1.15, 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016, ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15, п. 5.1.2 СП 59.13330.2012,	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	от 0,9 м до 1,0 м	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
2.2.4	Уклон одного подъема (марша) пандуса.	- не более 1:20 (5%); - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций	п. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 6.1.12 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.5	Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса	- Наличие. - Высота – не менее 0,05 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.2.6	Размеры горизонтальные площадки пандуса.	1,5 х 1,5 м.	п. 4.1.15 СП 59.13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
2.2.7	Поверхность пандуса.	- нескользкая; - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.16 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С

2.2.8	Применение аппарелей	не допускается на объекте.	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
2.3	Входная площадка (перед дверью)								
2.3.1	Входная площадка при входах, доступных МГН,	имеет навес, водоотвод	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	2	2	Входная площадка соответствует параметрам	Соответствует	К,О,С, Г,У
2.3.2	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2%	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	2		Входная площадка соответствует параметрам	Соответствует	К,О,С, Г,У
2.3.3	Размеры входной площадки	- с пандусом не менее 2,2 м х 2,2 м; - без пандуса не менее 1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1,85 м.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Есть	2		без пандуса не менее 1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1,85 м.	Не соответствует	К,О
2.4	Дверь (входная)								
2.4.1	Входные двери	хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их доступность	п. 5.1.6 СП 59.13330.2012, п. 6.1.7 СП 59.13330.2016	Есть	2		Не имеют символ	Не соответствует	К,О,С,Г, У
2.4.2	Ширина входной двери	не менее 0,9 м	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	Есть	2		менее 0,9 м	Не Соответствует	К

2.4.3	Высота порога входной двери	не более 0, 014 м	п. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016	есть	2		Порог более 0.014	Не соответствует	К
2.4.4	Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей	высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м от поверхности пути движения - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.	п. 5.1.5 СП 59.13330.2012 п. 6.1.6 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	отсутствует	Не соответствует	С
2.5	Тамбур								
2.5.1	Поверхность покрытий тамбура	твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%.	п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У

2.5.2	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при одностороннем открывании дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. При глубине тамбура от 1,5 м до 1,8 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,0 м	наличие.	п. 5.1.7 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,3 м.		п. 6.1.8 СП 59.13330.2016						

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
2.1	Крыльцо (наружное)		Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)		Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)		Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)		Капитальный ремонт

2.5	Тамбур		Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О)	2		Капитальный ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " _ " _ 20 _ г. № _

И. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Структурное подразделение МКДОУ «Росток» Лахденпохский район, п. Эстерло ул. Центральная 16

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категори я)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей) <i>При описании данной функциональной зоны необходимо указывать наименования кабинетов.</i>								
4.1.1	В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Наличие.	п. 7.1.3 СП 59.13330. 2012, п. 8.1.3 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	Нет	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.1.2	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	—	Не соответствует	К
4.1.3	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330. 2012, п. 6.2.4 СП 59.13330. 2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С

4.1.4	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
4.1.5	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
4.1.6	Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м.	наличие.	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
4.2	Зальная форма обслуживания (описание актового зала и т.п.)								
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	Нет	-	-	Зальная форма обслуживания не представлена в учреждении.	-	О,С
4.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
4.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С

4.2.3	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее 1,2 м	п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
4.3	Прилавочная форма обслуживания								
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	Нет	-	-	Прилавочная форма обслуживания не представлена в учреждении.	-	К
4.3.1	Высота поверхности места обслуживания	не более 0,85 м над уровнем пола	п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	Нет	-	-	Форма обслуживания с перемещением по маршруту не представлена в учреждении.	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	Нет	-	-	Кабина индивидуального обслуживания не представлена в учреждении.	Не соответствует	К,О,С,Г,У
4.6	Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг.								
4.6.1	Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации	наличие.	Ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г,У

4.6.2	Организация инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов	Наличие.	п. 3 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	Нет	-	X	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У
4.6.3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.	Наличие.	п. 5 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н	Нет	-	X	-	Не соответствует	Г

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания		Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания		Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		Н на плане	Н фото	
1	2	3	4	5
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от " __ " _____ 20__ г. № ____

Структурное подразделение МКДОУ «Росток» п. Эстерло ул. Центральная 16

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание (обозначить соответствует ли нормативу)	Значимо для инвалида (категори я)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1	Туалетная комната								
5.1.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2012	Есть	21		менее 0,9 м	Не соответствует	К
5.1.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет	21		более 0,014 м	Не соответствует	К,О
5.1.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О

5.1.4	Размеры санитарно-гигиенического помещения	универсальной кабины не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. Размеры доступной кабины в общей уборной не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м Размеры доступной кабины в общественной уборной не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
5.1.5	В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски.	не менее 0,75 м шириной не менее 0,8 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.6	В кабине рядом с унитазом предусмотрены крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.7	В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски	диаметром не менее 1,4 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К

5.1.8	У унитаза установлены поручни (один или оба из них являются откидными)	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.9	У раковины установлены поручни	Наличие.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	О
5.1.10	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин должны быть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м У дверей доступных санитарно-гигиенических помещений предусмотрены со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери.	Наличие.	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012 п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С

5.1.11	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины	оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012, п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.1.12	Оборудованы водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности – с автоматическими или сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается	Наличие.	п. 5.3.9 СП 59.13330.2012, п. 6.3.9 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	О
5.2	Душевая/ванная комната								
5.2.1	Ширина дверного проема	не менее 0,9 м	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
5.2.2	Высота дверного порога	не более 0,014 м	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.2.3	Дверные ручки	имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий	п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К.О
5.2.4	Размеры душевой кабины, ванной комнаты	1,8 м x 1,8 м	п. 6.3.7 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К

5.2.5	Габариты поддона (трапа)	не менее 0,9 x 1,5 м	п. 6.3.7 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К
5.2.6	Оборудование доступной душевой кабины	- Складное сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона. - Ручной душ. - Настенные поручни (не более 1,1 м от пола для инвалидов на креслах-колясках).	п. 6.3.5 СП 59.13330.2016 п. 5.4.1 ГОСТ 51261-99	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.2.7	Высота расположения устройств, которыми могут воспользоваться МГН внутри зданий.	На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола.	п. 6.4.2 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	Нет	-	-	Бытовая комната не оборудована.	-	К,О

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната.		Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативным требованиям.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания	ДУ (К,О)			Капитальный ремонт

(в том числе путей эвакуации)				
-------------------------------	--	--	--	--

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Структурное подразделение МКДОУ «Росток» Лахденпохский район, п. Эстерло, ул. Центральная 16
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации. <i>В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.</i>								
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.20 12 ГОСТ Р 52872-2012.	Нет	-	-		Не соответствует	К,О,С,Г, У

6.1.2	Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012, п. 6.5.2 СП 59.13330.2012	Нет	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У
6.1.3	Визуальные средства информации. Информационные стенды.	- Визуальная информация на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. - Отсутствие бликования, слепящего освещения. - Информация выполнена крупным шрифтом на контрастном фоне.	пункты 6.5.4, 6.5.6, 8.3.3 СП 59.13330.2016 п. 6.2, 6.8, 6.9, ГОСТ Р 51671-2015	Нет	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г, У
6.1.4	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м	- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016	Нет	-	-	Не соответствует	С

6.1.5	Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона.	Наличие.	п. 10.2.11 СП 136.13330.2012	Нет	-	-	-	Не соответствует	С
6.1.6	Доступные для инвалидов элементы здания и территории	идентифицированы символами доступности.	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 52131-2003	Нет	-	-	-	Не соответствует	К,О,С,Г

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные, акустические, тактильные средства информации.		Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

Комментарий к заключению:

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 312785006653143968851816314299382482766709872299

Владелец Морозова Валентина Леонидовна

Действителен с 07.08.2026 по 07.08.2027